Etude des aléas miniers
Concessions d'anthracite de MONTGIROD (73)
Commune de Les Chapelles (Savoie)

CARTE INFORMATIVE

REVISION 2015

ECHELLE : 1/2 500

Limites administratives

- Limite de concession
- Limite de PEX
- Limite de commune

Ouvrages miniers de surface

- Puits localisé
- Galerie ou travers-banc matérialisée
- Galerie ou travers-banc localisée
- Dépôt résiduel de surface (déblais, verse)
- Remblais du carreau de la mine St-Jacques

Désordres de surface d'origine miniere

- Effondrement matérialisé vu sur le terrain
- Effondrement localisé décrit ou indiqué
- Affaissement église Les Chapelles

Travaux miniers souterrains

- Couche n°1
- Couche n°2
- Couche n°3
- Couche n°4
- Couche n°6
- Couche n°8
- Couche n°11
- Couche n°13
- Couche n°15
- Couche n°16
- Autres travaux indifférenciés
- Zones exploitées
- Emprise des travaux de 0 à 15 mètres
- Emprise des travaux de 15 à 30 mètres
- Emprise des travaux de 30 à 100 mètres
- Emprise des travaux à + de 100 mètres

Projection Lambert 93. Méridien de Greenwich

GEODERIS

Rapport S2015/072DE-15RHA36150 - 27 août 2015

ANNEXE 1

0 100 200 Mètres

Bathod
Jarres 1
Jarres 2
Guerdaz 3
Guerdaz 2
Guerdaz 1
Galerie de recherche David
Rampellaz
Fontanette 4
Fontanette 3
Fontanette 2
Fontanette 1
Puits de recherche
Puits d'aerage 2
Plan incliné S G 4
TB St Guerin 1242
Dépot St Guerin
Plan incliné S G 2
Plan incliné S G 3
Galerie Montgirod
Plan incliné 1
Galerie recherche 2 mm
Dépot St-Jacques 2
Retour air St-Raymond 1370
TB Saint-Raymond 1370
TB Saint-Jacques 1148
Dépot St-Jacques 1
Plan St-Jacques
Galerie de la Plachettaz
Galerie de la Plachettaz 2
Puits d'aerage 1
Galerie G4
Galerie G4 1
TB Nantcean 1104
Galerie Nantcean 1104
Dépot Nantcean 1104
Galerie G5
TB Nantcean 1010
Dépot Nantcean 1010
TB Parchet 1068
Dépot Parchet
Galerie de Feindaille
BOURG-SAINT-MAU
Galerie de Villarivon 2
Galerie de Villarivon 1
Galerie de Villarivon 3

Carte de situation générale